


Model: M-CAD01UB

ENGLISHManualWired Mouse

Name and function of each part



1 Left button
To left click on your PC.

2 Right button
To right click on your PC.

3 Middle button
To middle click on your PC.

4 USB connector (male)

5 Pointer speed change switch
To change the pointer speed.

6 Optical sensor

HI-SPEED

Low-SPEED

HI-SPEED

Low-SPEED


HI-SPEED : 1200 dpi

Low-SPEED : 600 dpi

⚠ Please note that looking directly into the sensor light may hurt your eyes.

 Removing this product from your PC
This product supports hot plugging. The USB connector may be removed while the PC is operating.

How to use the mouse



1 Start the PC.
Start the PC, and then wait for it to be ready to perform operations.

2 Insert the USB connector of the product into a USB port on the PC.
Any USB port may be used.

⚠

- Be sure to sufficiently check the connector orientation and the insertion location.
- If you feel a strong resistance when inserting the USB connector, check that the shape and orientation of the connector is correct. Using excessive force may damage the connector and cause injury.
- Do not directly touch the terminal area of the USB connector.

3 The driver will be automatically installed, and you will then be able to use the mouse.


Specifications

Supported OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows® XP (Updating the OS or installing a service pack may be necessary.) * Compatibility information was retrieved during operation confirmation in our verification environment. There is no guarantee of complete compatibility with all devices, OS versions, and applications.
Resolution	600/1200 dpi (switchable)
Interface	USB
Read method	Optical sensor method
LED	Blue
Dimensions (W × D × H)	approx. 71 × 110 × 38 (mm) * excluding cable
Cable length	approx. 1.5 m
Operational temperature/humidity	5°C to 40°C/ up to 90%RH (without condensation)
Storage temperature/humidity	-10°C to 60°C/ up to 90%RH (without condensation)

모델명: M-CAD01UB

한국어취급설명서유선 마우스

각 부분의 명칭 및 기능



1 좌 버튼
PC에서 왼쪽 클릭하기.

2 우 버튼
PC에서 오른쪽 클릭하기.

3 가운데 버튼
PC에서 가운데 클릭하기.

4 USB 커넥터(수)

5 포인터 속도 변경 스위치
포인터 속도 변경하기.

6 광학식 센서

HI-SPEED

Low-SPEED

HI-SPEED

Low-SPEED


HI-SPEED : 1200 dpi

Low-SPEED : 600 dpi

⚠ 센서 빛을 직접 볼 경우 눈이 손상될 수 있다는 점에 주의하십시오.

 PC에서 이 제품 제거하기
이 제품은 핫플러그를 지원합니다. PC가 작동하는 중에 USB 커넥터를 제거할 수 있습니다.

마우스 사용법



1 컴퓨터를 기동합니다.
컴퓨터를 기동하고 조작 가능한 상태가 될 때까지 기다리십시오.

2 본 제품의 USB 커넥터를 컴퓨터 USB 포트에 삽입합니다.
어떤 USB 포트에도 사용할 수 있습니다.

⚠

- 커넥터의 방향과 삽입 위치를 충분히 확인하십시오.
- 삽입할 때 강한 저항을 느끼는 경우에는 커넥터 모양과 방향이 올바른지 확인하십시오. 무리하게 밀어 넣으면 커넥터가 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다.
- USB 커넥터의 단자 부분을 만지지 마십시오.

3 드라이버가 자동으로 설치되며, 마우스가 사용 가능하게 됩니다.


사양

호환 OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows® XP (각 OS의 최신 버전으로 업데이트하거나 서비스 팩을 설치해야 합니다.) * 호환성 정보는 저희 검증 환경에서 작동 확인 시 확인된 것입니다. 모든 장치와 OS 버전 및 애플리케이션에서 완전한 호환성이 보장되지 않습니다.
카운트 수	600/1200 dpi (전환 가능)
대용 인터페이스	USB
읽기 방식	광학 센서 방식
LED 색	정색
외형 치수 (폭 x 깊이 x 높이)	약 71 × 110 × 38 (mm) * 케이블 제외
케이블 길이	약 1.5 m
동작 온도 / 습도	5°C ~ 40°C / 최고 90%RH (결로 없이)
보존 온도 / 습도	-10°C ~ 60°C / 최고 90%RH (결로 없이)

设备型号: M-CAD01UB

中文·简体使用说明书有线鼠标

各部分的名称及其作用



1 左键
在计算机上进行左键单击操作。

2 右键
在计算机上进行右键单击操作。

3 中键
在计算机上进行中键单击操作。

4 USB 连接器(公)

5 指针变速开关
更改指针速度。

6 光学传感器

HI-SPEED

Low-SPEED

HI-SPEED

Low-SPEED


HI-SPEED : 1200 DPI

Low-SPEED : 600 DPI

⚠ 请注意，直视传感器所发出的光，可能会导致您的眼睛有所损伤。

 从计算机上取下本产品
本产品支持热插拔。可在计算机运行时移除 USB 连接器。

如何使用本鼠标



1 启动计算机。
启动计算机，在进入可操作状态前，请稍等。

2 将本产品的 USB 连接器插入计算机的 USB 端口。
可使用任意一个 USB 端口。

⚠

- 请仔细确认连接器的方向和插入部位。
- 插入时感到阻力大时，请确认连接器的形状与方向是否正确。强行插入可能导致连接器破损或者人身伤害。
- 请不要触摸 USB 连接器的端子部。

3 驱动程序将自动安装，之后即可使用鼠标。


基本规格

兼容的操作系统	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows® XP (您可能需要将每个操作系统更新到最新版本或安装服务包。) * 兼容性信息是在我们的验证环境中进行操作确认时获取的。本公司无法保证该产品与所有设备、操作系统版本和应用程序完全兼容。
分辨率	600/1200 DPI (可切换)
支持接口	USB
读取方式	光学传感器
LED	蓝色
外观尺寸(宽×深×高)	约 71 × 110 × 38 (mm) * 不含连接线
连接线长	约 1.5 m
工作温度/湿度	5°C 至 40°C/相对湿度高达 90% (不可有结露)
存放温度/湿度	-10°C 至 60°C /相对湿度高达 90% (不可有结露)

型號: M-CAD01UB

中文·繁體使用說明書有線滑鼠

各部位名稱及功能



1 左鍵
在您的電腦上點擊左鍵。

2 右鍵
在您的電腦上點擊右鍵。

3 中間的按鈕
在您的電腦上點擊中間的按鈕。

4 USB連接器(公)

5 指標速度變更開關
變更游標速度。

6 光學式感應器

HI-SPEED

Low-SPEED

HI-SPEED

Low-SPEED


HI-SPEED : 1200 dpi

Low-SPEED : 600 dpi

⚠ 請注意，直視感應器的光線可能會傷害您的眼睛。

 從您的電腦中移除本产品
本产品支援熱插拔。電腦運作時，可以將USB連接器移除。

如何使用滑鼠



1 開啟電腦。
啟動電腦後，請稍後。電腦將進入可操作狀態。

2 將本產品的USB連接器插入電腦的USB埠。
能使用任一USB埠。

⚠

- 請充分確認連接器的方向和插入位置。
- 插入時，若感到強大阻力，請確認連接器的形狀和方向是否正確。若是強硬插入，連接器可能受損。
- 請勿觸碰USB連接器的端子部。

3 驅動程式自動安裝後，即可使用滑鼠。


規格

相容作業系統	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows® XP (您可能需要將作業系統更新為最新版本或安裝服務套件。) * 相容性資訊是在本公司的驗證環境中於操作確認時取得。本公司無法保證該產品與所有裝置、OS 版本和應用程式皆完全相容。
解析度	600/1200 dpi (可切換)
適用介面	USB
讀取方式	光學感應
LED	藍色
外型尺寸 (寬×深×高)	約 71 × 110 × 38 (mm) * 不含電線
電纜長度	約 1.5 m
操作溫度/濕度	5°C 至 40°C/最高濕度為 90%RH (但不可有冷凝)
儲存溫度/濕度	-10°C 至 60°C/最高濕度為 90%RH (但不可有冷凝)

Model: M-CAD01UB

Bahasa IndonesiaManualMouse berkabel

Nama dan Fungsi dari Setiap Bagian



1 Tombol kiri
Untuk klik kiri pada komputer.

2 Tombol kanan
Untuk klik kanan pada komputer.

3 Tombol tengah
Untuk klik tengah pada komputer.

4 Konektor USB (jantan)

5 Tombol pengubah kecepatan pointer
Untuk mengubah kecepatan pointer.

6 Sensor optik

HI-SPEED

Low-SPEED

HI-SPEED

Low-SPEED


HI-SPEED : 1200 dpi

Low-SPEED : 600 dpi

⚠ Melihat langsung pada sensor dapat menyebabkan rasa sakit pada mata.

 Mencabut produk dari komputer
Hot plugging dapat dilakukan pada produk. Konektor USB dapat dicabut saat komputer sedang beroperasi.

Cara penggunaan mouse



1 Nyalakan PC.
Nyalakan PC, lalu tunggu hingga siap sebelum Anda mulai menggunakannya.

2 Masukkan konektor USB produk ke dalam port USB pada PC.
Setiap port USB dapat digunakan.

⚠

- Pastikan dengan seksama memeriksa arah konektor dan posisi pemasangan.
- Jika Anda ada sesuatu yang menahan dengan kuat saat memasukkan konektor USB, periksa apakah bentuk dan arah konektor sudah benar. Memasukkan konektor secara paksa dapat merusak konektor dan menyebabkan cedera.
- Jangan secara langsung menyentuh area terminal konektor USB.

3 Driver akan otomatis terpasang dan Anda dapat menggunakan mouse.

Spesifikasi

Sistem Operasi yang kompatibel	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows® XP (Anda mungkin perlu untuk update ke versi terbaru dari masing-masing Sistem Operasi atau service pack.) * Informasi kompatibilitas diperoleh saat konfirmasi pengoperasian dalam lingkungan verifikasi. Kompatibilitas sempurna dengan semua gawai. Sistem Operasi dan aplikasi tidak dijamin.
Resolusi	600/1200 dpi (dapat diubah)
Antar muka	USB
Metode pembacaan	Metode sensor optik
LED	Biru
Dimensi (L x P x T)	Sekitar 71 × 110 × 38 (mm) * Tanpa kabel
Panjang kabel	Sekitar 1.5m
Suhu/kelembaban pengoperasian	5°C hingga 40°C/hingga 90%RH (tanpa kondensasi)
Suhu/kelembaban penyimpanan	-10°C hingga 60°C/hingga 90%RH (tanpa kondensasi)

