LD-USB/TX(USB/T)をWindows2000 へ導入する

まず始めに

ここでは、本製品をWindows2000 へ導入する際の手順を説明しています。また、下記手順は、本 製品のWindows2000 用ドライバを弊社ホームページよりダウンロードし、解凍されたドライバをフ ロッピーディスクにコピーした状態をドライバディスクと記述して説明しております。なお、 LD-USB/T においては若干表示内容が異なりますが方法は同じです。

Windows2000 への導入手順

本製品付属のマニュアルを元に本製品をコンピュータ本体に取りつけてください。 コンピュータ本体の電源を入れて Windows2000 を起動し、Administrator 権限で Windows ヘロ グオンしてください。

しばらくすると、本製品を検出します。



次に、「新しいハードウェアの検索ウィザード」が開始されますので「次へ」ボタンをクリックします。



検索方法では、「デバイスに最適なドライバを検索する」にチェックし次へボタンをクリックしま

9.
新しいハードウェアの検出ウィザード
ハードウェア デバイス ドライバのインストール デバイス ドライバは、ハードウェア デバイスがオペレーティング システムで正しく動作するように設定する ソフトウェア ブログラムです。
次のデバイスをインストールします:
USB 10/100 Fast Ethernet
デバイスのドライバはハードウェア デバイスを実行するソフトウェア プログラムです。新しいデバイスにはドラ イバが必要です。 ドライバ ファイルの場所を指定してインストールを完了するには じたへ] をクリックしてくだ さい。
検索方法を選択してください。 ○ デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)(<u>S)</u>
○ このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する(<u>D</u>)
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

ドライバディスクをコンピュータのフロッピードライブに挿入し、検索場所オプションにフロッピード

ライブにチェックを入れ「次へ」ボタンをクリックします。

+

新しいハードウェアの検出ウィザード	
ドライバ ファイルの特定 ドライバ ファイルをどこで検索しますか?	
次のハードウェア デバイスのドライバ ファイルの検索:	
USB 10/100 Fast Ethernet	
このコンピュータ上のドライバ データベースおよび指定の検索場所から適切なドライバを検索します。	
検索を開始するには、 D太へ] をクリックしてください。 フロッピー ディスクまたは CD-ROM ドライブで検索して いる場合は、 フロッピー ディスクまたは CD を挿入してから D太へ] をクリックしてください。	
検索場所のオプション: ▼ 20ッピー ティスク ドライブ(<u>D)</u>	
└─ CD-ROM ドライブ(©) └─ 場所を指定(©)	
Microsoft Windows Update (M)	
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

検索完了後、ドライバファイルが検索されますので「次へ」ボタンをクリックしてください。

新しいハードウェアの検出ウィザード
ドライバ ファイルの検索 ハードウェア デバイスのドライバ ファイル検索が終了しました。
次のデバイスのドライバが検索されました
USB 10/100 Fast Ethernet
このデバイスのドライバが見つかりました。このドライバをインストールするには、D欠へ] をクリックしてくださ い。
a¥usb100.inf
< 戻る(B) (万へ(N)) キャンセル

デジタル署名が見つかりませんでしたと表示されますが、「はい」ボタンをクリックし、インストー

ルを続行してください。



ファイルのコピー後、「新しいハードウェアの検索ウィザード」の完了画面が表示されますので 「完了」ボタンをクリックしてください。以上で導入は完了です。

新しいハードウェアの検出ウィザード	
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了
	Laneed LD-USB/TX Ethernet Adapter
	このデバイスに対するソフトウェアのインストールが終了しました。
בסיד	マザードを閉じるには [完了] をクリックしてください。