


USB 指紋認証システム

「CR-FP3M512」用指紋認証ソフトのバージョン確認方法

- ① CR-FP3M512 を USB ポートに接続します。
- ② FPManger が起動している場合は”退出”を行います。



- ③ CR-FP3M512 のフラッシュメモリ内にある「AutoVerify」ファイルを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- ④ 「バージョン情報」タブをクリックし、ファイル バージョンを確認します。

