


Model: M-HT1UR, HT1UR


ENGLISH Manual Wired Trackball Mouse

Names and functions of each part



- 1 Left button
- 2 Right button
- 3 Tilt wheel/pointer speed indicator light
- 4 "Back" button
- 5 "Forward" button
- 6, 7, 8 Function buttons
- 9 Trackball
- 10 Pointer speed selector
- 11 USB connector (male)
- 12 Ball removal hole
- 13 Optical sensor (under the ball)

Using the trackball mouse



- 1 Start the PC.
- 2 Insert the USB connector of the product into a USB port on the PC.

The driver will be automatically installed, and you will then be able to use the trackball.

Mouse Assistant

Win <https://www.elecom.co.jp/r/132.html>


Mac <https://www.elecom.co.jp/r/133.html>

Download "ELECOM Mouse Assistant" from the ELECOM website to use its button assignment and high-speed scrolling functions.

* "ELECOM Mouse Assistant" does not support Windows® RT. The function allocation is not available.

Cleaning the trackball

- 1 Push out the ball from behind with your finger or a pen.
- 2 Remove dust off the areas where the three red support balls contact the trackball using a cotton swab.



Take care not to damage the optical sensor when cleaning the area.


Specifications

Supported OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, Windows® XP, macOS Sierra 10.12 (Update for each new version of the OS or the installation of a service pack might be required.)
Resolution	500/1000/1500 dpi (switchable)
Interface	USB
Dimensions (W x D x H)	approx. 115 x 182 x H 58 mm/4.52 x 7.16 x 2.25 in.
Cable length	1.5 m/5 ft
Operating temperature/humidity	5°C to 40°C (41°F to 104°F)/90%RH or less (without condensation)
Storage temperature/humidity	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)/90%RH or less (without condensation)

모델명: M-HT1UR, HT1UR


한국어 취급설명서 유선 트랙볼 마우스

각 부분의 명칭 및 기능



- 1 좌 버튼
- 2 우 버튼
- 3 릴트휠/포인터 속도 변경 램프
- 4 「뒤로」버튼
- 5 「앞으로」버튼
- 6, 7, 8 펑크션 버튼
- 9 트랙볼
- 10 포인터 속도 변경 스위치
- 11 USB 커넥터(수컷)
- 12 볼 분리 구멍
- 13 광학식 센서(볼 안쪽)

트랙볼 사용 방법



- 1 컴퓨터를 기동합니다.
- 2 본 제품의 USB 커넥터를 컴퓨터 USB 포트에 삽입합니다.

드라이버가 자동으로 설치되며, 트랙볼이 사용 가능하게 됩니다.

Mouse Assistant

Win <https://www.elecom.co.jp/r/132.html>


Mac <https://www.elecom.co.jp/r/133.html>

엘레컴 웹사이트에서 「Elecom Mouse Assistant」를 다운로드하여 설치하면 버튼 할당이나 고속 스크롤 기능을 사용할 수 있습니다.

* 「엘레컴 마우스 어시스턴트」는 Windows® RT에 대응하고 있지 않습니다. 기능 할당은 사용할 수 없습니다.

트랙볼의 청소 방법

- 1 손가락(또는 펜 등)으로 뒤쪽에서 볼을 밀어냅니다.
- 2 면봉 등으로 붉은 볼의 접촉면 3곳에 쌓인 먼지를 제거합니다.



광학식 센서 부근을 청소할 때에는 센서가 손상되지 않도록 주의하십시오.


기본 사양

대용 OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, Windows® XP, macOS Sierra 10.12 (각 OS 의 최신 버전으로의 업데이트나 서비스팩의 설치가 필요할 수 있습니다.)
카운트 수	500/1000/1500 카운트 (전환 가능)
대용 인터페이스	USB
외형 치수 (폭 x 깊이 x 높이)	약 115 x 182 x 58 mm
케이블 길이	1.5 m
동작 온도 / 습도	5°C ~ 40°C / ~ 90% RH (단, 결로가 없을 때)
보존 온도 / 습도	-10°C ~ 60°C / ~ 90% RH (단, 결로가 없을 때)

设备型号: M-HT1UR, HT1UR


中文·简体 使用说明书 有线轨道球鼠标

各部分的名称及其作用



- 1 左键
- 2 右键
- 3 倾斜滚轮/指针速度切换灯
- 4 「返回」键
- 5 「前进」键
- 6, 7, 8 功能键
- 9 轨道球
- 10 指针速度切换开关
- 11 USB 接头(公)
- 12 滚球取出孔
- 13 光学传感器(滚球内侧)

轨道球使用方法



- 1 启动计算机。
- 2 将本产品的 USB 接头插入到计算机的 USB 端口。

驱动程序将自动安装, 自此即可进行使用轨道球。

Mouse Assistant

Win <https://www.elecom.co.jp/r/132.html>


Mac <https://www.elecom.co.jp/r/133.html>

从本公司官网下载并安装「Elecom Mouse Assistant」后, 即可使用自定义按键、高速滚动功能。

* 「Elecom Mouse Assistant」不支持 Windows® RT。功能分配不可用。

清洁轨道球的方法

- 1 用手指(或者笔等)从背面顶出滚球。
- 2 用棉棒等清除红球的 3 处接触面上堆积的灰尘。



清洁光学传感器附近时, 请不要损伤传感器。


基本规格

支持的 OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, Windows® XP, macOS Sierra 10.12 (可能需要升级到各操作系统的最新版本, 安装服务包。)
分辨率	500/1000/1500 DPI (可切换)
支持接口	USB
外观尺寸(宽 x 深 x 高)	约 115 x 182 x 58 mm
连接线长	1.5 m
工作温度 / 湿度	5°C ~ 40°C, 相对湿度最高 90% (但无结露)
存放温度 / 湿度	-10°C ~ 60°C, 相对湿度最高 90% (但无结露)

型號/型式: M-HT1UR, HT1UR


中文·繁體 使用說明書 有線軌跡球滑鼠

各部位名稱及功能



- 1 左鍵
- 2 右鍵
- 3 傾斜滾輪/游標速度變更燈
- 4 「上一頁」鍵
- 5 「下一頁」鍵
- 6, 7, 8 功能鍵
- 9 軌跡球
- 10 游標速度變更鍵
- 11 USB 連接器(公)
- 12 滾球拆卸孔
- 13 光學式感應器(滾球內側)

軌跡球的使用方法



- 1 開啟電腦。
- 2 將本產品的 USB 連接器插入電腦 USB 埠。

驅動器自動安裝後, 即可使用軌跡球。

Mouse Assistant

Win <https://www.elecom.co.jp/r/132.html>


Mac <https://www.elecom.co.jp/r/133.html>

在本公司網站下載並安裝「Elecom Mouse Assistant」, 即可使用按鍵配置及高速滑動等功能。

* 「Elecom Mouse Assistant」不支援 Windows® RT。指定機能不可用。

軌跡球的清潔方式

- 1 以手指(或筆等)從內側推出球。
- 2 以棉花棒等清除堆積在紅球的 3 處接觸面的灰塵。



清潔光學式感應器附近時, 請勿損傷感應器。


基本規格

支援 OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, Windows® XP, macOS Sierra 10.12 (可能需要更新至各 OS 的最新版本及安裝服務包。)
解析度	500/1000/1500 dpi (可切換)
通用介面	USB
外型尺寸(寬 x 深 x 高)	約 115 x 182 x 58 mm
線長度	1.5 m
動作溫度 / 濕度	5°C ~ 40°C / ~ 90%RH (必須無水氣凝結)
存放溫度 / 濕度	-10°C ~ 60°C / ~ 90%RH (必須無水氣凝結)

Model: M-HT1UR, HT1UR


Bahasa Indonesia Manual Mouse Trackball Berkabel

Nama dan Fungsi dari Setiap Bagian



- 1 Tombol kiri
- 2 Tombol kanan
- 3 Lampu indikator kecepatan roda miring/penunjuk
- 4 Tombol "kembali"
- 5 Tombol "maju"
- 6, 7, 8 Tombol fungsi
- 9 Trackball
- 10 Sakelar modul pengoperasian
- 11 Konektor USB (jantan)
- 12 Lubang untuk melepaskan bola
- 13 Sensor optik (di bawah bola)

Menggunakan trackball mouse



- 1 Nyalakan PC.
- 2 Sisipkan konektor USB produk ke dalam port USB pada PC.

Driver akan secara otomatis dipasang, anda akan dapat menggunakan trackball.

Mouse Assistant

Win <https://www.elecom.co.jp/r/132.html>


Mac <https://www.elecom.co.jp/r/133.html>

Unduh "ELECOM Mouse Assistant" dari situs web ELECOM untuk menggunakan fungsi penugasan tombol dan gulir kecepatan tinggi.

* "ELECOM Mouse Assistant" tidak mendukung Windows RT. Alokasi fungsi tidak tersedia.

Membersihkan trackball

- 1 Dorong keluar bola dari belakang dengan jari atau pena.
- 2 Hilangkan debu dari area tempat tiga bola penopang merah bersentuhan dengan trackball menggunakan korek kapas.



Jangan sampai merusak sensor optik saat membersihkan area tersebut.

Spesi kasi dasar

OS yang didukung	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, Windows® XP, macOS Sierra 10.12 (Pembaruan untuk setiap versi baru OS atau pemasangan paket servis mungkin diperlukan.)
Resolusi	500/1000/1500 dpi (dapat dialihkan)
Antar muka	USB
Dimensi (B x L x L)	sekitar 115 x 182 x 58 mm
Panjang kabel	1.5 m
Suhu operasi/kelembapan	Suhu 5°C hingga 40°C/ 90% RH atau kurang (tanpa kondensasi)
Suhu/kelembapan penyimpanan	Suhu -10°C hingga +60°C/ 90% RH atau kurang (tanpa kondensasi)

