LD-10/100CDAをWindowsXPへ導入する

まず始めに

ここでは、本製品をWindowsXPへ導入する際の手順を説明しています。

ここでの手順は、WindowsXPの評価版を元にしている為、製品版とは多少異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。

また、下記手順は、本製品のWindowsXP用ドライバを弊社ホームページよりダウンロードし、解凍されたドライバをフロッピーディ スクにコピーした状態をドライバディスクと記述して説明しております。

WindowsXPへの導入手順

本製品付属のマニュアルを元に本製品をコンピュータ本体に取りつけてください。

コンピュータ本体の電源を入れてWindowsXPを起動します。(ユーザーを複数設定している場合は、コンピューターの管理者に 設定したユーザーを選んで起動してください。)

しばらくすると、本製品を検出します。

次に、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が開始されますので、インストール方法で、「ソフトウェアを自動的にインストール する」にチェックします。

ドライバディスクをコンピュータのフロッピードライブに挿入し、「次へ」ボタンをクリックします。

新しいハードウェアの検出ウィザード		
	新しいハードウェアの検索ウィザードの開始	
	このウィザードでは、次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします: Laneed LD-10/100CD Series Fast Ethernet PC Card	
	● ハードウェアに付属のインストール CD またはフロッピー ディ スクがある場合は、挿入してください。	
	インストール方法を選んでください。	
	● ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)① ○ 一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)	
	続行するには、D欠へ] をクリックしてください。	
	〈 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

検索が開始され、下記のような画面が表示されます。

新しいハードウェ	アの検出ウィザード
検索しています	す。お待ちください…
⊞ ∰	Laneed LD-10/100CD Series Fast Ethernet PC Card
	<u>S</u>
	く戻る個 次へ(M) > キャンセル

しばらくすると、ドライバが検出され、下記画面が表示されますが、「続行」ボタンをクリックしてインストールを続行してください。

ለተቸጋ፤	アのインストール
1	このハードウェア: Laneed LD-10/100CD Series Fast Ethernet PC Card を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との 互換性を検証する Windows ロゴ テストに合格していません。 くのテストが重要である理由 インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、システム が不安定になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可能性があり ます。今すぐインストールを中断し、Windows ロゴ テストに合格したソフ トウェアが入手可能かどうか、ハードウェア ベンダーに確認されることを、 Microsoft は強くお勧めします。
	続行(©) インストールの停止(S)

ドライバのインストールが開始され、下記のような画面が表示されます。

新しいハードウェ	rアの検出ウィザード	
ソフトウェアを ⁄	インストールしています。お待ちください	ΥŲ
H H	Laneed LD-10/100CD Series Fast Ethernet PC Card	
	LDCDF.SYS コピー先: C:¥WINDOWS¥System32¥DRIVERS	
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

インストールが終了し、「新しいハードウェアの検出ウィザード」の完了画面が表示されますので「完了」ボタンをクリックしてください。



以上でドライバのインストールは完了です。

次に製品が正し〈インストールされたかどうか確認します。

WindowsXPの画面から[スタート]ボタンをクリックし、表示されたメニューから、「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されたメニューから、「プロパティ」をクリックします。



「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されますので、「ハードウェア」タグをクリックし、「デバイス マネージャ」ボタンをクリ ックします。

୬ステムのプロパティ ? 🔀
全般 コンピュータ名 ハードウェア 詳細設定 システムの復元 自動更新 リモート
- ハードウェアの追加ウィザード
ハードウェアの追加ウィザード(<u>H</u>)
 デバイス マネージャー デバイス マネージャは、コンピュータにインストールされているすべてのハード ウェア デバイスを表示します。デバイス マネージャを使って、各デバイスのプロパティを変更できます。 ドライバの署名(5) デバイス マネージャ(D)
ハードウェア ブロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。
<u>אראלדע אראלד אראלידע אראלידע אויי</u>
OK キャンセル 適用(A)

「デバイスマネージャ」ウィンドウが開きますので、「ネットワーク アダプタ」が表示されていることを確認します。

確認したら、「ネットワークアダプタ」のアイコンをダブルクリックすると、インストールされているネットワークアダプタが表示されます。

「Laneed LD-10/100CD Series Fast Ethernet PC Card」が表示され、アイコンが 5 や 1 となっていないことを確認します。



以上で導入は完了です。