



Windows XP で「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示された場合の手順

Windows XP をご使用の場合、一部の環境において「かんたん CD ナビ」を使っても本製品に対応したドライバを自動的にインストールできないことがあります。このような場合は、本製品をはじめてパソコンに取り付けたとき、Windows XP を起動すると右のような画面が表示されますので、このあとの手順に従ってインストール作業をしてください。


この画面が表示されなかった場合は、自動的にインストールが完了していますので、このあとの手順をお読みになる必要はありません。



1 「一覧または特定の場所からインストールする (詳細)」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。




4 以下の画面が表示されますので、「続行」ボタンをクリックします。



弊社にて Windows XP で動作することを確認しております。


2 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



3 「ネットワークアダプタ」の一覧の中から「Laneed LD-CBK/TX シリーズ」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



5 以下の画面が表示されますので、「完了」ボタンをクリックします。



6 これで本製品のセットアップ作業は完了です。このあとは「LAN アダプタ セットアップガイド」の「Side」の下にある「セットアップ後の作業について」へ進みます。